Bodeminformatie

Weseperstraat 11 te Deventer



	Geselecteerd gebied		Locatie
	25-meter contour		Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	5
Locaties	5
Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied	25
Locaties	25
Disclaimer	45
Toelichting	46

Inleiding

Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging.

De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wet bodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie aan en voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd.

Naast deze bevoegde gezagen voor de Wet bodembescherming zijn alle gemeenten bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging.

Sinds de oprichting van de Omgevingsdiensten in 2018 zijn (een deel van) de bodemtaken overgedragen van de provincie en gemeenten aan de Omgevingsdienst Twente en de Omgevingsdienst IJsselland.

In Overijssel werken de provincie, omgevingsdiensten en een groot aantal gemeenten met hetzelfde Bodeminformatiesysteem (BIS); een overzicht hiervan is opgenomen in bijgevoegde tabel. In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit dat BIS. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Indien uit de tabel blijkt dat de gemeentelijke gegevens niet of gedeeltelijk worden meegenomen in het BIS, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de betreffende gemeente voor het verkrijgen van de relevante bodemdata.

Indien er bij de in deze rapportage vermelde locaties ook documenten met links zijn vermeld kunnen deze documenten vanuit deze rapportage gedownload worden. Deze documenten zijn zo zorgvuldig mogelijk geautomatiseerd geanonimiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat deze documenten toch nog persoonsgegevens bevatten. Op verzoek zullen wij deze gegevens alsnog uit het document verwijderen.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens, of melding wilt maken van niet goed geanonimiseerde documenten of andere fouten of onvolkomenheden in de rapportage dan kunt u contact opnemen met de betreffende Omgevingsdienst of gemeente. De contactgegevens staan in onderstaande tabel.

Gemeente	Gegevens opgenomen in het gezamelijke BIS en in deze rapportage	Aanvullende informatie op te vragen via
Almelo	Ja	bodemdata@almelo.nl
Borne	Ja	info@borne.nl
Dalfsen	Ja	bodem@odijsselland.nl
Deventer	Ja	bodem@odijsselland.nl
Dinkelland	Ja	info@dinkelland.nl
Enschede	Nee	https://www.enschede.nl/ondergrond
Haaksbergen	Deels	gemeente@haaksbergen.nl
Hardenberg	Ja	bodem@odijsselland.nl
Hellendoorn	Ja	gemeente@hellendoorn.nl
Hengelo	Ja	gemeente@hengelo.nl

Hof van Twente	Ja	info@hofvantwente.nl
Kampen	Ja	bodem@odijsselland.nl
Losser	Deels	gemeente@losser.nl
Oldenzaal	Ja	info@oldenzaal.nl
Olst-Wijhe	Ja	bodem@odijsselland.nl
Ommen	Ja	bodem@odijsselland.nl
Raalte	Ja	bodem@odijsselland.nl
Rijssen-Holten	Ja	gemeente@rijssen-holten.nl
Staphorst	Ja	bodem@odijsselland.nl
Steenwijkerland	Ja	bodem@odijsselland.nl
Tubbergen	Ja	gemeente@tubbergen.nl
Twenterand	Ja	info@twenterand.nl
Wierden	Ja	bouwenenwonen@wierden.nl
Zwartewaterland	Ja	bodem@odijsselland.nl
Zwolle	Ja	bodem@odijsselland.nl
Omgevingsdienst Twente	Ja van Provincie	info@odtwente.nl
Omgevingsdienst IJsselland	Ja van Provincie	bodem@odijsselland.nl

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: 14059; Weseperstraat 2

Locatienaam	14059; Weseperstraat 2
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005939
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14059-01; Weseperstraat 2 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14059-01; Weseperstraat 2		316410		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14060; Weseperstraat 4

Locatienaam	14060; Weseperstraat 4
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005940
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14060-01; Weseperstraat 4 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14060-01; Weseperstraat 4		316411		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 1788; WESEPERSTRAAT

Locatienaam	1788; WESEPERSTRAAT
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015007113
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	DE015007113
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht en/of gesaneerd
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	ernstig, geen spoed
Laatst uitgevoerd onderzoek	Monitoringsrapportage: 1788-06, Weseperstraat te Deventer 29-09-2014
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-09-2014	Monitoringsrapportage	1788-06, Weseperstraat te Deventer	ROYAL HASKONING DHV			alle peilbuizen gehalten beneden streef- en/of actiewaarde monitoring kan worden gestopt
07-10-2013	Monitoringsrapportage	1788-05; WESEPERSTRAAT TE DEVENTER	ROYALHASKONINGDHV	320781		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: DOORZETTEN GRONDWATERMONITORING Conclusie rapport: GEEN MAATREGELEN NODIG Opmerking:
18-06-2013	Monitoringsrapportage	1788-04; WESEPERSTRAAT TE DEVENTER	HASKONINGDHV NEDERLAND BV	320780		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: DOORZETTEN MONITORING GRONDWATER Conclusie rapport: GEEN MAATREGELEN NODIG Opmerking:
09-08-2012	Evaluatieverslag saneren	1788-07; WESEPERSTRAAT (aanvulling evaluatierappport)	ROYAL HASKONING DHV		Gemeente	
25-05-2012	Evaluatieverslag saneren	1788-03, Weseperstraat Deventer	DHV	D1257-01-001		instemming met behaalde saneringsresultaten
16-02-2011	Saneringsplan	1788-02, Weseperstraat Deventer	DHV	dossier D1257-01-001		vaststelling ernstige verontreiniging (geen spoed) en instemming met voorgestelde aanpak sanering
12-08-2010	Nader onderzoek	1788-01; WESEPERSTRAAT	DHV	320326		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, geen risico's bepaald Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: SO/SP Prioriteit: HOOG Conclusie rapport: GROND: OPP = 90 M2 >S, 35 M2 >I DIEPTE VAN 1,0-6,0 M-MV. 175 M3 > I; 450 M3 >S. GRONDWATER: OPP = 160 M2 >S; 60 M2 >I.

						DIKTE VAN 2,4 - 6,7 = 2,4 M --> 220 M3 >I; 700 M3 >S. Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	I	35 m2	210 m3	1 m	7 m	
Grondwater	I	60 m2	220 m3	2,4 m	6,7 m	

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
28-11-2014	Instemmen uitgevoerde nazorg	0&V/1351352	Definitief
15-08-2012	Instemmen uitgevoerde sanering	93461	Definitief
26-04-2011	beschikking ernstig, geen spoed	504386	Definitief
26-04-2011	Instemmen met SP	504386	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
	Monitoring			15-08-2012

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	17-04-2012	voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)	stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2)
Grondwater			stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2)

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel
Grondwater	15-08-2012		29-11-2014	S	Wbb	Monitoring grondwater

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14055; Weseperstraat 7

Locatienaam	14055; Weseperstraat 7
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005935
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Nader onderzoek: 14055-01; Weseperstraat 7 09-03-2007
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
09-03-2007	Nader onderzoek	14055-01; Weseperstraat 7	ORANJEWOUD BV	316406		Algemene conclusie: STERKE VERONTR, NIET ERNSTIG GEVAL Conclusie rapport: 05039 Register ORANJEWOUD, RAPPORTNR. 166107, 9 MAART 2007 Opmerking: BSB BRIEF D.D. 12 APRIL 2007: EXITCODE: GEEN SANERINGSNOODZAAK.

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
verf- en verfwarendetailhandel	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
machineverhuurbedrijf (algemeen)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 0814; VEENWEG 67-71, FIRMA ZANDHUIS EN ZWART

Locatienaam	0814; VEENWEG 67-71, FIRMA ZANDHUIS EN ZWART
Adres	Veenweg 71
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015001139
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	DE015001139
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig en Urgent
Laatst uitgevoerd onderzoek	Meldingsformulier BUS saneringsplan: Melding immobiel BUS sanering Veenweg 67/Weseperstraat 15-17 te Deventer 27-09-2023
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
27-09-2023	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Melding immobiel BUS sanering Veenweg 67/Weseperstraat 15-17 te Deventer	Boluwa	Z2023-00009984		Ter plaatse van toekomstige tuinen: ontgraven tot 1,0 m.-mv. Leeflaag van schone grond

						Ter plaatse van toekomstige bebouwing: ontgraven tot 0,5 m.-mv. Duurzame afdekking door middel van toekomstige bebouwing
13-07-2023	Verkennend en Asbest onderzoek	Veenweg 67 - Weseperstraat 15 Deventer	Boluwa Eco Systems B.V.	Z2023-00007925 en Z2023-00006698-004	gemeente	op locatie is sprake van een ernstig geval van verontreiniging in de bovengrond ter plaatse van perceel 15420 en in de ondergrond ter plaatse van percelen 15419, 15667 en 15668. voor bouw ook nodig om stortgat met omvang van ca 4 m3 te saneren voor ontwikkeling plangebied is sanering van aangetoonde verontreiniging
14-07-2022	Historisch onderzoek	Veenweg 67 - Weseperstrat 15-17 Deventer, vooronderzoek	TAUW	Z2022-00008800	gemeente	locatie niet geschikt voor functiewijziging nodig: onderzoek tpv voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten (tanks, per-bad vernikkelarij) saneringsplan/BUS-melding voor sanering geval van ernstige verontreiniging of uitwerkingsverplichting met (financiële) onderbouwing en doelstelling sanering in toelichting
22-12-2021	Evaluatieverslag saneren	Melding evaluatie BUS sanering Veenweg 71 te Deventer	HUNNEMAN MILIEU ADVIES	Z2021-00014232		
17-06-2021	Meldingsformulier BUS saneringsplan	Melding immobiel BUS sanering Veenweg 71 te Deventer	HUNNEMAN-MILIEU-ADVIES	Z2021-00007997		
15-12-2017	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	0814-08, Veenweg 71 te Deventer (asbest)	TAUW	Z2018-00009089-002-002-001	Gemeente	locatie niet verdacht voor aanwezigheid van asbest, geen belemmering voor geplande ontwikkeling
13-01-2017	Verkennend onderzoek NEN 5740	0814-07, Veenweg 71 te Deventer	TAUW		Gemeente	aanwezigheid van geval van ernstige verontreiniging in de grond op basis van aanwezigheid puin verdacht voor aanwezigheid asbest --> asbestonderzoek nodig

01-12-2016	avr (aanvullend rapport)	0814-06, Veenweg 67-71 te Deventer	TAUW B.V.	IJVI Z2020-00003469-001	Gemeente	in het grondwater geen sprake van een ernstige verontreiniging met VOCl, grond onbekend
22-03-2013	Verkennend onderzoek NEN 5740	0814-05, Veenweg 67 te Deventer	Tauw Milieu BV	IJVI Z2020-00003469-001	gemeente	volgende aanvullende bodemonderzoeken nodig: •Herbemonstering grondwater op tetrachlooretheen en ter plaatse van de metaalverwerking ook analyse van de grond op VOCl's; •Aanvullend onderzoek bestaande uit uitsplitsing MM-02 en vaststellen (horizontale en verticale) omvang van de aangetoonde verontreiniging met zware metalen in de bovengrond. Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek is duidelijk dat sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging (zware metalen in de grond).
17-06-2010	Historisch onderzoek	0814-04; VEENWEG 71	CSO	320218		Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Algemene conclusie: Potentieel ernstig, spoedeisend Vervolg onderzoek: UITVOEREN OO Conclusie rapport: POTENTIEEL SPOEDEISEND OP BASIS VAN SPOEDGROEPEN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN EN METAALOPPERVLAKTEBEHANDELING. SPOEDEISENDE ACTIVITEITEN NIET ONDERZOCHT DAAROM UITVOEREN OO
20-11-2000	Indicatief onderzoek	0814-02; VEENWEG 71 (OGR TANK)		308149		Status o.b.v. onderzoek: Onverdacht/Niet verontreinigd Algemene conclusie: ONVERDACHT VAN BODEMVERONTREINIGING Conclusie rapport: DEV.035 VAN DER POEL Opmerking: TANK IS

						GEVULD MET ZAND
22-11-1999	Bodemsanering bedrijven (BSB)	0814-01; VEENWEG 71, FIRMA ZANDHUIS EN ZWART		1723		Algemene conclusie: ONBEKEND Conclusie rapport: GEEN RAPPORT BIJ GEMEENTE AANWEZIG Opmerking:
25-03-1999	Verkennend onderzoek NEN 5740	0814-03; VEENWEG 71 TE DEVENTER		310032		Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Algemene conclusie: STERKE VERONTR AANGETROFFEN,OMV ANG ONBEK Vervolg onderzoek: UITSTEL NO TOT 2009 VIA BSB Conclusie rapport: GRONTMIJ, 11/99016, 1120781, 25 MAART 2003 Opmerking: BSB PR3 UITSTELTERMIJN D.D. 8 JUNI 2009 LOSGELATEN (BRIEF RMW/MIL/06.9733, D.D. 28 JULI 2006)

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
machine- en apparatenindustrie	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
machine- en apparatenindustrie	onbekend	heden	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
koffiebranderij en theepakkerij	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
koffiebranderij en theepakkerij	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
koffiebranderij en theepakkerij	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
koffiebranderij en theepakkerij	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
glasfabriek (holglas, glasblazerij)	1926	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
metaalconstructiebedrijf	onbekend	heden	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
overige machine-industrie	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
timmerwerkplaats	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
timmerwerkplaats	1987	heden	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
benzine-service-station	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzine-service-station	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
loodgieters-, fitters- en	onbekend	heden	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja

sanitairinstallatiebedrijf							
cv- en luchtbehandelingsapparatuurinstallatiebedrijff	onbekend	heden	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
benzinepompinstallatie	1929	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
dieselpompinstallatie	1962	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
kuiperij	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
kuiperij	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
kuiperij	1931	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
spiegelfabriek	1926	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
vernikkelarij	1912	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
metaalverlakkerij	1912	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
metaalslijp-, -polijst-, -straal- en -graveerbedrijf	1912	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
smederij	1928	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
smederij	1915	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
koperwarenfabriek	1912	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
machine-onderdelenfabriek	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Ja	Ja	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
benzinetank (ondergronds)	1929	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
hbo-tank (bovengronds)	onbekend	1994	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
metaalgieterij	1912	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend	heden	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	I	m2	m3	1,1 m	m	

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
19-10-2023	BUS-melding correct aangeleverd	Z2023-00009984	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14064; Weseperstraat 12

Locatienaam	14064; Weseperstraat 12
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005944
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14064-01; Weseperstraat 12 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14064-01; Weseperstraat 12		316415		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14061; Weseperstraat 6

Locatienaam	14061; Weseperstraat 6
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005941
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14061-01; Weseperstraat 6 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14061-01; Weseperstraat 6		316412		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14056; Weseperstraat 9 Deventer

Locatienaam	14056; Weseperstraat 9 Deventer
Adres	Weseperstraat 9
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005936
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	DE015005936
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	

Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Plan van aanpak (zorgplicht, geen saneringsplan): Weseperstraat 9 Deventer, plan van aanpak 11-12-2023
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
11-12-2023	avr (aanvullend rapport)	Weseperstraat 9 Deventer, aanvullend tanks	EST Invent B.V.	Z2023-0001965	gemeente	ter plaatse van beide tanks is een olieverontreiniging aangetroffen met beperkte omvang (niet ernstig). Gelijktijdig met de tanksaneringen uitvoeren van grondsanering
11-12-2023	Plan van aanpak (zorgplicht, geen saneringsplan)	Weseperstraat 9 Deventer, plan van aanpak	EST Invent B.V.	Z2023-0001965	gemeente	op locatie geen sprake van geval van ernstige verontreiniging (beperkte omvang). Verontreinigingen zijn aangetroffen onder voormalig gebouw en ontstaan voor 1987. Verontreinigingen worden verwijderd middels ontgraven. Verontreinigde grond met olie/asbest wordt afgevoerd. Afzet bovengrond wordt bepaald na uitvoering partijkeuring. Plan van aanpak akkoord
11-12-2023	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Weseperstraat 9 Deventer, indicatief asbest	EST Invent B.V.	Z2023-0001965	gemeente	verwijdering asbestverdacht plaatmateriaal met oog op geplande ontwikkeling
28-11-2023	Verkennend onderzoek NEN 5740	Weseperstraat 9 te Deventer, VO og tanks	DE KLINKER	Z2023-0001965	gemeente	aanvullend onderzoek nodig en bij verwijdering van tanks sanering verontreiniging naar verwachting ontstaan voor 1987
19-10-2023	Verkennend onderzoek NEN 5740	Weseperstraat 9 te Deventer	De Klinker Milieuadvies	Z2023-00011256	gemeente	locatie geschikt voor beoogde ontwikkeling / nieuwbouw Voor ontwikkeling wordt volledige bovengrond verwijderd. Daarom geen nader onderzoek

						nodig maar wel plan van aanpak gelet op de aanwezigheid van matige verontreiniging met zink in de bovengrond.
16-03-2022	Verkennend onderzoek NVN 5740	Weseperstraat 9 te Deventer - grondwater	Greenhouse advies bv	Z2022-00008128-006-002	gemeente	geen verontreiniging aangetoond in het grondwater Grondwater vormt geen belemmering voor ontwikkeling plangebied. Wel aanvullend onderzoek naar grondkwaliteit nodig
21-09-2021	Verkennend onderzoek NEN 5740	Weseperstraat 9 Deventer, verkennend	Greenhouse Advies	Z2022-00008128	gemeente	Gelet op zintuiglijke waarnemingen is locatie verdacht voor aanwezigheid verontreiniging. Bodemonderzoek pas goed mogelijk na uitvoering van de sloopwerkzaamheden. en verwijderen van betonlaag Locatie op basis van beschikbare informatie niet geschikt voor beoogde gebruik. Aanvullend onderzoek nodig mede gelet op aanwezige gevallen van verontreiniging in directe omgeving (Veenweg)
29-11-2005	Pre-HO	14056-01; Weseperstraat 9		316407		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
doe-het-zelf winkel	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
opslag van aldehyden, ethers, esters of ketonen	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
17-12-2023	Instemmen PvA saneringen	Z2023-00011965	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14062; Weseperstraat 8

Locatienaam	14062; Weseperstraat 8
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005942
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14062-01; Weseperstraat 8 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14062-01; Weseperstraat 8		316413		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14063; Weseperstraat 10

Locatienaam	14063; Weseperstraat 10
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005943
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	

Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14063-01; Weseperstraat 10 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14063-01; Weseperstraat 10		316414		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: 14058; Weseperstraat 17

Locatienaam	14058; Weseperstraat 17
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005938
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14058-01; Weseperstraat 17 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14058-01; Weseperstraat 17		316409		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 14057; Weseperstraat 15

Locatienaam	14057; Weseperstraat 15
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015005937
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Pre-HO: 14057-01; Weseperstraat 15 29-11-2005
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
29-11-2005	Pre-HO	14057-01; Weseperstraat 15		316408		Conclusie rapport: 05039 Register Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
autowasserij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

autowasserij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 1885; GELUIDSCHERMEN KM 42,18-43,3 EN KM 2,65-3,85

Locatienaam	1885; GELUIDSCHERMEN KM 42,18-43,3 EN KM 2,65-3,85
Adres	
Woonplaats	Deventer
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015007207
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	DE015007207
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	voldoende onderzocht
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740: 1885-02; GELUIDSCHERMEN KM42,18-43,3 EN 2,65-3,85 24-01-2012
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
24-01-2012	Verkennend onderzoek NEN 5740	1885-02; GELUIDSCHERMEN KM42,18-43,3 EN 2,65-3,85	PJ MILIEU BV	320643		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: NEE Opmerking: GEKOPPELD AAN BIS 1198: NS-EMPLACEMENT
23-09-2010	Nul- of Eindsituatieonderzoek	1885-01; GELUIDSCHERMEN KM42,18-43,3 EN KM2,65-3,85	ROYAL HASKONING	320642		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Vervolg onderzoek: EINDSITUATIE KOPPELING MET BIS1198: NS-EMPLACEMENT

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 0453; OUDE HOLTERWEG 4-10, THOMASSEN & DRIJVER-VERBLIFA NV (

Locatienaam	0453; OUDE HOLTERWEG 4-10, THOMASSEN & DRIJVER-VERBLIFA NV (
Adres	OUDE HOLTERWEG 10
Woonplaats	DEVENTER
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015000770
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	OV015000257
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	registratie restverontreiniging
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	ernstig, geen risico's bepaald
Laatst uitgevoerd onderzoek	(Na)zorgrapportage: 0453-23, Oude Holterweg 4-10 te Deventer 02-10-2014
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
02-10-2014	(Na)zorgrapportage	0453-23, Oude Holterweg 4-10 te Deventer	Royal HaskoningDHV	C5727-101-100		De grondwatermonitoring is uitgevoerd conform het nazorgplan opgenomen in het saneringsverslag en de beschikking (zaaknummer 863407, 2 december 2013) daarop. Op basis van de resultaten van september 2013 en augustus 2014 kan geconcludeerd worden dat alleen ter plaatse van peilbuis 06 (filterstelling 3-4 m-mv) nog een sterke verontreiniging met vinylchloride wordt aangetroffen. De aangetroffen concentratie is vergelijkbaar met voorgaande monitoringsronden en overschrijdt de actiewaarde niet.

						Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een stabiele eindsituatie. We gaan akkoord met het beëindigen van de nazorg.
06-09-2012	Monitoringsrapportage	0453-21, Oude Holterweg 4-10 te Deventer	DHV	C5727-101-100		instemmen met saneringsverslag instemmen met nazorgplan en opleggen gebruiksbeperking (verboden grondwater te onttrekken) ter plaatse van achtergebleven verontreiniging met VOCl in het grondwater
11-06-2012	Evaluatieverslag saneren	0453-22, Oude Holterweg 4-10, fase 2 en 3	DHV B.V.	C5727-01-001		Op basis van de resultaten van de grondsanering (fase 3) kan geconcludeerd worden dat de saneringsdoelstelling zoals is aangegeven in de beschikking op het saneringsplan van datum 27 april 2009 en nummer 156564 voor de sanering van de vaste bodem is behaald. Hiermee wordt tevens voldaan aan de eisen van artikel 38, lid 1 onder a Wbb voor zover het de sanering van de vaste bodem betreft. Wel blijkt uit resultaten van grondwater, weergegeven in het saneringsverslag, dat een sterke verontreiniging met vinylchloride in het grondwater is achtergebleven. Aangezien er op dit moment nog onvoldoende gegevens bekend zijn over de grondwaterkwaliteit, mogelijke risico's en eventueel benodigde nazorg, is het nog niet mogelijk om in te stemmen met het saneringsverslag voor zover dit het grondwater betreft. In augustus 2012 zal een grondwaterbemonstering plaatsvinden.
29-02-2012	Indicatief onderzoek	0453-20, Oude Holterweg / hoek Weseperstraat Deventer	DHV	C572-701-001		onderdeel van onderzoek is plan van aanpak. Olieverontreiniging is

						ingekaderd en heeft een beperkte omvang (2 m3). Wordt gelijktijdig met rioolrenovatie verwijderd
28-10-2011	Saneringsplan	0453-19, Oude Holterweg 4-10 te Deventer	DHV	C5727-01-001		instemming met plan voor aanvullende sanering
14-11-2010	Meldingsformulier BUS saneringsplan	0453-18; OUDE HOLTERWEG 4-10 TE DEVENTER		320328		Opmerking:
02-07-2010	avr (aanvullend rapport)	0453-17; OUDE HOLTERWEG 4-10 (T"&"D TERREIN) TE DEVENTER	ACORIUS ADVIES	320260		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, geen risico's bepaald Conclusie rapport: ER IS SPRAKE VAN EEN ERNSTIG GEVAL VAN BODEMVERONTREINING. DE OMVANG LOOD VERONTREINIGING IS VASTGESTELD OP MAX 450 M3 STERK VERONTREINIGDE GROND (300 M2 X 1,5 M-MV).
11-06-2010	Historisch onderzoek	0453-16; OUDE HOLTERWEG 4-10	CSO	320212		Status o.b.v. onderzoek: Urgent, san binnen 4 jaar Algemene conclusie: Ernstig, spoedeisend, saneren voor 2015 Vervolg onderzoek: UITVOEREN GRONDWATERSANERING Conclusie rapport: ACTIVITEITEN BIS 0662 BLEKEN ONDER BIS 0453 TE VALLEN. ALLE ACTIVITEITEN LIGGEN BINNEN DE SANERINGS/ONDERZOEKSCONTOUREN VAN BIS 0453. LOCATIE ERNSTIG VERONTREINIGD. GRONDSANERING AFGEROND. VERVOLG IS GRONDWATERSANERING
07-06-2010	Verkennend onderzoek NEN 5740	0453-15; OUDE HOLTERWEG 4-10 TE DEVENTER	ACORIUS ADVIES	320194		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: STERKE VERONTR AANGETROFFEN,OMVANG ONBEK Vervolg onderzoek: UITSPLITSEN MENGMONSTERS MET PB>T Conclusie rapport: VERVOLGONDERZOE

						K IVM AANGETOONDE GEHALTEN PB Opmerking:
25-01-2010	Evaluatieverslag saneren	0453-14; OUDE HOLTERWEG 4-10	DHV	320275		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015 Algemene conclusie: NAZORG ACTIVITEITEN VOORGESCHREVEN Conclusie rapport: SANERING GROND CF SANERINGSDOELSTELLING; IN-SITU GRONDWATER SANERING LOOPT Opmerking: INSTEMMING EVA: ZAAKNUMMER 313001, 8 MAART 2010
05-03-2009	Saneringsplan	0453-13; OUDE HOLTERWEG 4-10	DHV	319818		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015 Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: SANERINGSEVALUATIE Conclusie rapport: ON-D20070745
01-12-2008	Nader onderzoek	0453-12; OUDE HOLTERWEG 4-10	DHV	319817		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015 Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: SANERING Conclusie rapport: ON-D20082351 Opmerking:
01-10-2007	Saneringsplan	0453-10; OUDE HOLTERWEG 4-10	DHV	317629		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015 Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: SANERING + SANERINGSEVALUATIE Conclusie rapport: ON-D20070745 Opmerking:
29-11-2006	Sanerings onderzoek	0453-09; OUDE HOLTERWEG 4-10	DHV OOST NEDERLAND BV	317356		Status o.b.v. onderzoek: Urgent, san binnen 4 jaar Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL

						Vervolg onderzoek: SANERINGSVISIE MET FUNCTIE INDUSTRIE + WONEN MET TUIN UITGEWERKT. BEHEERSMAATREGEL PER 1 MAART 2007: VOLGEN VAN DE STAB. SITUATIE M.B.V. MONITORINGSPROGRAMMA. Conclusie rapport: ON-H 20061488 Opmerking: ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN DUYNCROFT UITGEVOERD.
01-03-2006	Historisch onderzoek	0453-11; OUDE HOLTERWEG 4-10, VEENWEG 61	GEOFOX	319752		Status o.b.v. onderzoek: potentieel spoed Algemene conclusie: Potentieel ernstig, spoedeisend Conclusie rapport: 20052329 Opmerking:
08-02-2002	Saneringsplan	0453-08; OUDE HOLTERWEG 10	IBOZO	306739		Status o.b.v. onderzoek: Urgent, san binnen 4 jaar Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Conclusie rapport: AD3700/B1342001/336 T Opmerking:
29-04-1998	Saneringsonderzoek	0453-07; OUDE HOLTERWEG 10	DHV	306719		Status o.b.v. onderzoek: Ernstig, urgentie niet bepaald Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: KERN- EN RAND GEBIED: VOCL, ZN >S (DIEPTE 0-1,4 M -MV: 3.500 M2); GRONDWATER: MO, BTEXN >I (4-7 M -MV), VOCL'S (> 10 M -MV ?) Prioriteit: HOOG Conclusie rapport: M1145-72-001 Opmerking: VERONTREINIGING ERNSTIG EN URGENT, TIJDSTIPBEPALING CATEGORIE 1 OF 2 (AFHANKELIJK VAN HUMANE RISICO'S)
05-05-1997	Nul- of Eindsituatieonderzoek	0453-05; OUDE HOLTERWEG 10, TECHMOO BV	TAUW	736		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE

						VERONTREINIGING AANGETROFFEN Conclusie rapport: R3575616.H01\NLO
19-06-1996	Nul- of Eindsituatieonderzoek	0453-04; OUDE HOLTERWEG 10, VERBAGO HAIRCOSMETICS BV	TAUW	734		Status o.b.v. onderzoek: Onverdacht/Niet verontreinigd Algemene conclusie: GEEN VERONTREINIGING AANGETROFFEN Conclusie rapport: R3506789.H01/HWP
01-07-1993	Historisch onderzoek	0453-03; OUDE HOLTERWEG 10, THOMASSEN "&" DRIJVER-VERBLIFA NV (TDV)	KWA	733		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd Algemene conclusie: STERKE VERONTR, NIET ERNSTIG GEVAL Conclusie rapport: 043900/9230564-IW/HDW/MP
14-11-1991	Historisch onderzoek	0453-06; OUDE HOLTERWEG 10, THOMASSEN "&" DRIJVER-VERBLIFA NV	KWA	937		Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Algemene conclusie: STERKE VERONTR AANGETROFFEN,OMV ANG ONBEK Vervolg onderzoek: GEEN RISICO VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, MAAR WEL VOOR DE VERSPREIDING Conclusie rapport: 0439.00.1606 Opmerking: AANBEVOLEN WORDT EEN NADER ONDERZOEK NAAR BRONLOKATIES EN VERTIKALE AFPERKING,TEVENS HET VASTSTELLEN VAN SANERINGSMAATREGELEN
01-05-1990	Nader onderzoek	0453-02; OUDE HOLTERWEG 10, THOMASSEN "&" DRIJVER VERBLIFA NV (TDV)	TAUW	729		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd Algemene conclusie: STERKE VERONTR, NIET ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: GW:BTEXN,TRI,PER,CHLORO,DICHL.METHAAN,OLIE>I PB,CR,VOCL>S Prioriteit: AO->BG:PB,ZN>S OG:CD>S GW:TEX,TRI>S Conclusie rapport: 5189711 EN 3142787

						Opmerking: INCL AANVULLEND ONDERZOEK EN LUCHTONDERZOEK LUCHTONDERZOEK IS NIET INGEVOERD
05-03-1988	Orienterend bodemonderzoek	0453-01; OUDE HOLTERWEG 10, THOMASSEN "&" DRIJVER-VERBLIFA NV (TDV)	TAUW	727		Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Algemene conclusie: STERKE VERONTR AANGETROFFEN,OMV ANG ONBEK Conclusie rapport: 51897.05 Opmerking:

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
textielindustrie	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
papier- en kartonfabriek	1949	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
drukkerij (algemeen)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
metaalconstructiebedrijf	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
overige machine-industrie	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
textielververij	1934	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
laboratorium	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
laboratorium	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
laboratorium	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
laboratorium	1971	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
laboratorium	1925	1989	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
biscuit-, koek- en banketfabrieken	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
biscuit-, koek- en banketfabrieken	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
moffelinrichting	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
metaalverlakkerij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
blikwarenfabriek	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
blikwarenfabriek	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
blikwarenfabriek	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
blikwarenfabriek	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
smederij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
smederij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
smederij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

smederij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
verpakkingsmachinefabriek	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
kachel- en haardenfabriek	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
kachel- en haardenfabriek	1919	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Ja
autoreparatiebedrijf	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
autoreparatiebedrijf	onbekend	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
olietransportleiding	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
olietransportleiding	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	2009	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
stookolietank (ondergronds)	onbekend	2009	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
stookolietank (ondergronds)	onbekend	2009	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ommuurd)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
stookolietank (bovengronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
afgewerkte olietank (bovengronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
chemische wasserij/stomerij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
chemische wasserij/stomerij	1934	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	onbekend	Nee
metaalwarenindustrie	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
metaalwarenindustrie	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
chemicaliÃ«nopslagplaats	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
chemicaliÃ«nopslagplaats	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	I	2500 m2	11250 m3	1,5 m	6 m	
Grond	I	1050 m2	2100 m3	3,5 m	4,5 m	Contour ingetekend op basis van bodemonderzoek BIS 0453-19
Grond	I	2 m2	2 m3	0 m	1 m	hoort bij onderzoek BIS 0453-20
Grondwater	I	6900 m2	48500 m3	2 m	9 m	
Grondwater	I			3 m	4 m	

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
29-10-2014	Instemmen uitgevoerde nazorg	O&V/1351409	Definitief
02-12-2013	Instemmen zorgplan	O&V/863407	Definitief
02-12-2013	Instemmen uitgevoerde sanering	O&V/863407	Definitief
16-07-2012	Instemmen uitgevoerde sanering	93399	Definitief
20-03-2012	Instemmen met SP	OV687272	Definitief

04-11-2011	Instemmen met SP	RS/VT/VG/653090	Definitief
01-12-2010	Instemmen met SP	449616	Definitief
08-03-2010	Instemmen interimrapport SE	313001	Definitief
27-04-2009	Instemmen met SP	156564	Definitief
02-05-2003	besch urgent san binnen 4 jaar	RMW/MIL/03.5245	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Maatschappelijk	Monitoring			

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	08-03-2010	voll. verw., aanvulgrond achtergrond	restverontreiniging, monitoring
Grond	16-07-2012		
Grondwater	10-11-2011		

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel
Grondwater	29-10-2014			I		Verbod onttrekking grondwater
Grondwater	02-12-2013		29-10-2014	I		Monitoring grondwater / Verbod onttrekking grondwater

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Locatie: 1198; NS-EMPLACEMENT DEVENTER

Locatienaam	1198; NS-EMPLACEMENT DEVENTER
Adres	STATIONSPLEIN 5
Woonplaats	DEVENTER
Gemeente	Deventer
Locatiecode	AA015001569
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	OV015000236
Gegevensbeheerder	Omgevingsdienst IJsselland
Vervolgactie Wbb	starten sanering
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	ernstig, geen spoed

Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkennend onderzoek NEN 5740: 1198-22; STATIONSPLEIN 11 (POST-T GEBOUW) TE DEVENTER 30-11-2012
Mogelijk overgangsrecht	

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Archief	Conclusie overheid
30-11-2012	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-22; STATIONSPLEIN 11 (POST-T GEBOUW) TE DEVENTER	HUNNEMAN MILIEU-ADVIES	320675		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NVT Conclusie rapport: GEEN BEZWAREN VOOR VOORGENOMEN VERBOUWING EN BESTEMMINGSPLANWIJZIGING. ACTUELE BODEMKWALITEIT VOLDOENDE MATE VASTGELEGD
05-04-2012	Indicatief onderzoek	1198-21; NS EMPLACEMENT, BERKELWEG	ECOLOSS PROJECT	320662		Status o.b.v. onderzoek: Onverdacht/Niet verontreinigd Algemene conclusie: GESANEERD Opmerking:
01-07-2011	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-18; STATIONSWEG 5, NS-EMPLACEMENT VML RIJWIELSTALLING	ORANJEWOUD	320460		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NVT Conclusie rapport: GESCHIKT VOOR REALISATIE HORECA-VLEUGEL
07-03-2011	Evaluatieverslag saneren	1198-23, NS-emplacement, locatie volkstuinen	WITTEVEEN+BOS			
14-09-2010	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-19; NS-EMPLACEMENT, STATIONSPLEIN 3-7 EN 11	ENVITA	320473		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd Algemene conclusie: STERKE VERONTR, NIET ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: NVT, VERONTREINIGING IS AANGETROFFEN IN VERHARDINGSMATERIAAL (GEEN BODEM) Conclusie rapport: GEEN BELEMMERING VOOR REALISATIE PLANNEN, WEL

						ADVIES MBT AFSTEMMING NOODZAAK MKB BIJ VERWIJDERING (VERONTREINIGD) MATERIAAL/BOUWSTOF Opmerking:
09-06-2010	Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	1198-16; NS-EMPLACEMENT TE DEVENTER, GEVAL WG3	ORANJEWOUD	320265		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: MATIGE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NVT Conclusie rapport: WORDT VOLDAAN AAN TERUGSANEERWAARDE (MAX WAARDE VOOR INDUSTRIE)
15-12-2009	Meldingsformulier BUS saneringsplan	1198-15; NS-EMPLACEMENT DEVENTER, GEVAL WG3	SBNS	320263		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, geen spoed Algemene conclusie: Ernstig, niet spoedeisend Vervolg onderzoek: SANERINGSEVALUATIE Opmerking:
26-11-2009	Nader onderzoek	1198-14; NS EMPLACEMENT DEVENTER	ORANJEWOUD	320084		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, geen spoed Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: BUS melding WG3 A+B op PAK. Conclusie rapport: WG2 en WG3 (metalen): geen ernstig geval meer; WG3 (PAK) ernstig, niet spoedeisend. Opmerking: BUSmelding dd 17 dec 2009
03-03-2009	brf (briefrapport)	1198-12; NS-EMPLACEMENT, VOLKSTUINEN	WITTEVEEN+BOS	319990		Status o.b.v. onderzoek: ernstig, geen spoed Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: START SANERING Conclusie rapport: SBNS40-1 Opmerking:
24-01-2008	Saneringsplan	1198-11; NS-EMPLACEMENT, LOCATIE VOLKSTUINEN	WITTEVEEN+BOS	319989		Status o.b.v. onderzoek: Urgent, san binnen 4 jaar Algemene conclusie: Ernstig, spoedeisend, saneren voor 2015 Vervolg onderzoek: START SANERING

						Conclusie rapport: SBNS40-1 Opmerking: VERDERE INVULLING SANERINGSAANPAK LOCATIE VOLKSTUINEN (PLAN VAN AANPAK)
26-10-2006	avr (aanvullend rapport)	1198-10; NS-EMPLACEMENT, RELAISHUISJE RH30	AVECO DE BONDT	312222		Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NIET NOODZAKELIJK Conclusie rapport: AVECO DE BONDT, 06.1650, 26 OKTOBER 2006
24-03-2006	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-08; NS-EMPLACEMENT, RELAISHUISJE RH20	AVECO DE BONDT RIJSSEN BV	312142		Status o.b.v. onderzoek: Onverdacht/Niet verontreinigd Algemene conclusie: GEEN VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NVT Conclusie rapport: 06.0327, 24 MAART 2006, AVECO DE BONDT
24-03-2006	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-07; NS EMPLACEMENT, RELAISHUISJES RH10	AVECO DE BONDT RIJSSEN BV	312141		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NVT Conclusie rapport: 06.0327, 24 MAART 2006, AVECO DE BONDT
24-03-2006	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-09; NS-EMPLACEMENT, RELAISHUISJE RH30	AVECO DE BONDT RIJSSEN BV	312143		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: MATIGE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NVT Conclusie rapport: 06.0327, 24 MAART 2006, AVECO DE BONDT
26-08-2004	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-06; NS-EMPLACEMENT, STATIONSWEG 5, VML FIETSENSTALLING	TAUW MILIEU BV.	311536		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NVT Conclusie rapport: TAUW, 26 AUGUSTUS 2004,

						PROJECTNUMMER 4348707
16-01-2004	Indicatief onderzoek	1198-05; NS-EMPLACEMENT	SBNS	310639		Status o.b.v. onderzoek: niet ernstig, licht tot matig verontreinigd Algemene conclusie: LICHTE VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: N.V.T. Conclusie rapport: SBNS BRIEFNR. 2004000484/999267, 16 JANUARI 2004 (NOK-25 B03B0249) Opmerking: KM 24-4,27-4,32-R, VOLKSTUIN NABIJ TUINCENTRUM 'DE KOLM'
25-02-2003	Saneringsplan	1198-04; NS-EMPLACEMENT		306960		Status o.b.v. onderzoek: Ernstig, urgentie niet bepaald Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: PLAN VAN AANPAK Opmerking: BESCHIKKING OP RSP RMW/MIL/03.5631 D.D. 5 JUNI 2003, OV015000236 GEVAL I: ERNSTIG EN URGENT (START SANERING VOOR 1 FEBRUARI 2007); GEVAL II EN III: ERNSTIG NIET URGENT.
06-12-2002	Nader onderzoek	1198-03; NS-EMPLACEMENT	TAUW	306659		Status o.b.v. onderzoek: Ernstig, urgentie niet bepaald Algemene conclusie: STERKE VERONTR, ERNSTIG GEVAL Vervolg onderzoek: SANERINGSPLAN Conclusie rapport: TAUW RAPPORTNR. R001-3982645EVO-D01-D, 6 DECEMBER 2002
07-12-1999	BOOT	1198-17; NS EMPLACEMENT DEVENTER	TAUW	320274		Status o.b.v. onderzoek: Onverdacht/Niet verontreinigd Algemene conclusie: GEEN VERONTREINIGING AANGETROFFEN Vervolg onderzoek: NEEN Conclusie rapport: GEEN VERONTREINIGINGEN
26-11-	Orienterend	1198-02; NS-	TAUW	306639		Status o.b.v. onderzoek:

1998	bodemonderzoek	EMPLACEMENT				Potentieel Ernstig en Urgent Algemene conclusie: STERKE VERONTR AANGETROFFEN,OMV ANG ONBEK Vervolg onderzoek: NA O.O.: 8 SUBLOCATIES MOGELIJK GEVAL VAN ERNSTIGE BODEMVERO. >T, MET NAME GRONDVERONTREINI GINGEN MET PAK, CU, PB, ZN, MO + HCH >T >I Conclusie rapport: TAUW RAPPORTNR. R3648109.D03, 26 NOVEMBER 1998
01-06-1994	Historisch onderzoek	1198-01; NS-EMPLACEMENT	BAKKER-STRAATHOF B.V.	306619		Status o.b.v. onderzoek: Potentieel Ernstig en Urgent Algemene conclusie: VERDACHT VAN BODEMVERONTREINI GING Vervolg onderzoek: ORIENTEREND ONDERZOEK Conclusie rapport: INGENIEURSBUREAU BAKKER-STRAATHOF B.V., RAPPORTNR. MRPBS/94/513/JK/178, JUNI 1994 Opmerking: TRAJECT VAN KM 41.7 - 44.1
01-01-1000	avr (aanvullend rapport)	1198-13; NS EMPLACEMENT, VOLKSTUINEN		320019		Opmerking:
01-01-1000	Verkennend onderzoek NEN 5740	1198-20; NS-EMPLACEMENT, FIETSENSTALLING		320561		

Beschikbare documenten per onderzoek

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
benzine-service-station	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinepompinstallatie	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
spoorwegemplacement	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
spoorwegemplacement	1865	2003	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
autowasserij	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
motorfietsenreparatiebedrijf	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

cokes- en kolenbreek- en sorteerinrichting (zifterij)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
brandstoftank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
dieseltank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
stookolietank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
stookolietank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
benzinetank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
afgewerkte olietank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
volkstuinen	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	onbekend	Onbekend
opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend
opslag van alifatische koolwaterstoffen	onbekend	onbekend	Nee	onbekend	Onbekend	onbekend	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grond	I	1500 m2	550 m3	0 m	1 m	geval I, volkstuinencomplex
Grond	I	1500 m2	120 m3	0 m	,5 m	geval II, voormalig PTT-gebouw
Grond	I	2100 m2	960 m3	0 m	,5 m	geval III, voormalige op- en overslagactiviteiten
Grond	I	500 m2	375 m3	0 m	1 m	geval III, voormalige op en overslagactiviteiten heroverwegingsbeschikking, nieuwe info NO Oranjewoud 2009

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
19-07-2011	Instemmen uitgevoerde sanering	308720	Definitief
26-07-2010	beschikking BUS saneringsevaluatie	386312	Definitief

08-03-2010	beschikking ernstig, geen spoed	44084	Definitief
04-02-2010	Instemmen met SP	322785	Definitief
01-06-2009	beschikking ernstig, geen spoed	149620	Definitief
05-06-2003	besch urgent san binnen 4 jaar	RMW/MIL/03.5631	Definitief
08-04-2003	besch urgent san binnen 4 jaar	RMW/MIL/03.1865	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Milieuhygiënisch	Registratie	19-07-2011		

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	24-03-2010	aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde	Niet van toepassing
Grond	24-03-2010	aanbrengen leeflaag achtergrondwaarde	Niet van toepassing
Grond	26-07-2010	Volledig verwijderen, aanvulgrond Maximale Waarde	Niet van toepassing

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel
Grond	19-07-2011	99		I	Wbb	Leeflaag in stand houden / Verbod bouwactiviteiten / Verbod graafactiviteiten

Overige beschikbare documenten

Bij de Omgevingsdiensten Overijssel zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Disclaimer

De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten, provincie en omgevingsdiensten in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeenten, provincie en omgevingsdiensten zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Toelichting

Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)

Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb

(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI's) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd dan wel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd dan wel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen

(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering.

Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren (aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.

Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd) Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld 'Beschikking'.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.

Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.